

## MOTEUR CC à excitation séparée en régime de fonctionnement STATIQUE

### Etude du moteur Leroy-Somer ref LSK 1124M-05

Un	260	V
Pun	8200	W
Nn	1200	tr/mn
Cun	65	Nm
In	40	A
$\eta$	0,79	
L	0,014	H
R	1,39	$\Omega$

#### 1- Constante de couple

- 1.1- Calculer  $\Omega_n$
  - 1.2- Calculer  $E_n$ . En déduire  $K$ .
  - 1.3- Calculer la valeur nominale  $C_n$  du couple moteur  $C_m$ .
- Comparer la valeur trouvée aux données constructeur. Conclusion.

#### 2- Caractéristique électrique

- 2.1- Établir la relation littérale  $I(E)$  avec pour paramètres  $U$  et  $R$ .
- 2.2- Pour  $U = U_n$ , calculer  $I_{\max}$ , valeur du courant lorsque le moteur démarre. Que vaut alors le couple moteur ?
- 2.3- Si l'on connecte brusquement le moteur, départ arrêté, à une source de tension de valeur égale à  $U_n$ , combien faut-il de temps pour que le courant atteigne 95% de cette valeur ?
- 2.4- Conclusion : on veut assurer un démarrage "en douceur" du moteur, avec un couple de démarrage tel que  $C_d = 1,6C_n$ . Quelle doit être la valeur  $U_d$  de la tension d'alimentation à cet instant ?

#### 3- Bilan des puissances en fonctionnement nominal

- 3.1- Calculer  $P_a$  et  $P_{JR}$
- 3.2- Conversion électro-mécanique : calculer successivement  $P_{em}$  par  $P_{em} = P_a - P_{JR}$ , puis  $P_{em} = E_n I_n$ , enfin par  $P_{em} = C_m \Omega_n$ .
- 3.3- Comparer ces résultats aux données constructeur ( $P_u$  et  $\eta$ ). Conclusion : que peut-on dire des pertes "Fer" ?

#### 4- Réseau de caractéristiques mécaniques statiques

- 4.1- Établir la relation  $C_m(\Omega)$  avec pour paramètres  $K$ ,  $U$  et  $R$ .
- 4.2- Calculer  $C_d = C_m(0)$  (couple de démarrage) et la vitesse à vide  $\Omega_{\max}$  puis  $N_{\max}$  pour  $U = 0,25U_n$  ;  $0,5U_n$  ;  $0,75U_n$  ;  $U_n$ .
- 4.3- Tracer le réseau de caractéristiques statiques du moteur dans le plan  $C_m(N)$  pour  $0 \leq C_m \leq 100$  Nm. Échelle :  
 X : 10 cm  $\leftrightarrow$  2000 tr/mn. Graduer également cet axe en volts (valeurs de  $E$ )  
 Y : 10 cm  $\leftrightarrow$  100 Nm. Graduer également cet axe en ampères (valeurs de  $I$ )

#### 5- Point de fonctionnement de l'ensemble { moteur + charge } sous tension nominale

- 5.1- On pose  $C_m = -A.N + B$ . Calculer  $A$  et  $B$  pour  $U = U_n$ .  
 Au point de fonctionnement de l'ensemble { moteur + charge }, on a :  $C_m = C_r$ . Dans chacun des cas suivants, calculer les coordonnées (vitesse en tr/mn et couple) de ce point pour  $U = U_n$  :
- 5.2- Couple résistant constant (ex. : traction) :  $C_r = C_{um} = 65$  Nm
- 5.3- Couple résistant proportionnel à la vitesse (ex. : pompe) :  $C_r = f_1.N$  avec  $f_1 = 0,03$
- 5.4- Couple résistant proportionnel au carré de la vitesse (ex. : ventilateur) :  $C_r = f_2.N^2$  avec  $f_2 = 2.10^{-5}$ .

### 6- Réglage de la vitesse du moteur par variation de la tension d'alimentation

6.1- Au point de fonctionnement de l'ensemble {moteur + charge}, on a :  $C_m = C_r$ . Établir la relation  $\Omega(U)$  avec pour paramètres  $K$ ,  $C_r$  et  $R$ .

Cas particulier du fonctionnement à vide : écrire cette relation sous sa forme simplifiée si  $C_r = 0$ ,

6.2-  $C_r$  est un couple de frottements secs constant  $C_f$ . Calculer la tension de seuil de démarrage  $U_0$  à partir de laquelle le moteur peut démarrer. En déduire la relation  $N(U)$ . A.N.:  $C_f = 5 \text{ Nm}$ .

6.3-  $C_r$  est un couple tel que :  $C_r = f_1 \cdot N + C_f$ . Établir la relation  $N(U)$ . A.N.:  $f_1 = 0,03$ ;  $C_f = 5 \text{ Nm}$ .

6.4- Tracer les courbes de réglage de la vitesse  $N(U)$  pour  $0 \leq U \leq 260 \text{ V}$ , dans ces deux cas.

### 7- Étude des performances du moteur seul

7.1- Établir les relations  $P_a(\Omega)$ ,  $P_{em}(\Omega)$  et  $\eta(\Omega)$  lorsque le moteur est alimenté sous sa tension nominale ( $U = U_n$ ).

7.2- Montrer que  $P_{em}$  est maximale pour une valeur  $\Omega_P$  que l'on précisera. A.N : calculer  $P_{em}$ ,  $N$  et  $\eta$ ,  $C_m$  et  $I$  en ce point. Ce point de fonctionnement est-il réellement utilisable ?

7.3- Montrer que le rendement  $\eta$  est maximal pour  $\Omega = \Omega_{\max}$  (vitesse à vide).

7.4- Tracer les courbes  $P_a(N)$ ,  $P_{em}(N)$  et  $\eta(N)$  pour  $0 \leq N \leq N_{\max}$ .

### 8- Fonctionnement en survitesse

Le constructeur indique que la vitesse de rotation de la machine ne doit pas dépasser 2380 tr/mn.

On suppose que le moteur fonctionne à vide ( $C_r = 0$ ). On néglige la résistance  $R$ .

Pour des vitesses inférieures à la vitesse de base  $\Omega_{\max}$ , le moteur est alimenté sous une tension d'induit variable (comme en Q. 6.1). La constante de couple  $k$  a pour valeur  $K$  calculée en Q. 1.2. Cette grandeur est dans ce cas indépendante de la vitesse.

8.1- Pour des vitesses supérieures à la vitesse de base  $\Omega_{\max}$ , l'excitation est commandée par une chaîne auxiliaire. La tension d'induit est maintenue constante ( $U = U_n$ ). Établir la relation  $k(\Omega)$  avec pour paramètres  $K$  et  $\Omega_{\max}$ .

8.2- Tracer la courbe  $k(N)$  pour  $0 \leq N \leq 2380 \text{ tr/mn}$ .

## MOTEUR CC à excitation séparée en régime variable

On donne : moment d'inertie du moteur :  $J_m = 0,053 \text{ kg.m}^2$

moment d'inertie de la charge ramené à l'arbre moteur :  $J_r = 1 \text{ kg.m}^2$

On note  $J$  l'ensemble des moments d'inertie ramené à l'arbre moteur ( $J = J_m + J_r$ ).

### 9- Démarrage sous tension variable

On rappelle que, au démarrage :  $C_m = C_d = J \frac{\Delta\Omega}{\Delta t} + C_r$

(on suppose que la vitesse varie linéairement de 0 à  $\Omega_{\max}$ )

Le moteur entraîne une charge qui exerce un couple résistant constant  $C_r$  égal à  $0,2C_u$ .

Au démarrage, on limite le couple moyen à :  $C_d = 1,6C_u$ .

9.1- Calculer le temps de démarrage  $\Delta t$  pour passer de 0 à  $\Omega_{\max}$ .

9.2- En déduire la relation entre  $\Omega$  et  $t$ .


9.3- En déduire l'expression de la rampe de tension  $U(t)$  qu'il faut appliquer au moteur pour réaliser ce démarrage.

**10- Contrôle de vitesse : précision statique en boucle ouverte**

10.1- Rappeler la relation  $\Omega(U, C_r)$  établie au § 6.1

Montrer que cette relation équivaut au schéma fonctionnel ci-contre :

A.N. : écrire  $\Omega(C_r)$  pour  $U = U_n = 260$  V




10.2- Sachant que  $U = U_n = c^{te}$ , rappeler les valeurs de  $\Omega$  pour  $C_r = 0$  puis pour  $C_r = C_{un} = 65$  Nm.

Si le couple résistant varie de 0 à  $C_u$ , en déduire la variation relative de vitesse  $\frac{\Delta\Omega}{\Omega_{max}} = \frac{\Omega_{max} - \Omega}{\Omega_{max}}$ .

**11- Contrôle de vitesse : précision statique en boucle fermée**

Le moteur est inséré dans la boucle de régulation suivante (correction proportionnelle) :



amplificateur (A) :  
 $v = 0 \Leftrightarrow U = 0$   
 $v = 10$  V  $\Leftrightarrow U = 260$  V  
 mesure de vitesse (B) :  
 $\Omega = 0 \Leftrightarrow u_m = 0$  V  
 $\Omega = \Omega_{max} \Leftrightarrow u_m = 10$  V  
 correcteur proportionnel :  
 $P = 10$

11.1- Calculer les coefficients A et B.

11.2- Établir la relation qui lie  $\Omega$  à  $u_c$  et  $C_r$  (avec pour paramètres K, A, B, P et R). A.N.

11.3- Calculer  $\Omega_0$  pour  $u_c = 10,8$  V et  $C_r = 0$ , puis  $\Omega$  pour  $u_c = 10,8$  V et  $C_r = C_u$ .

En déduire la variation relative de vitesse  $\frac{\Delta\Omega}{\Omega_{0x}} = \frac{\Omega_0 - \Omega}{\Omega_0}$ . Conclusion.

**MOTEUR CC à excitation séparée en régime de fonctionnement DYNAMIQUE**

**12- Fonction de transfert**

12.1- En boucle ouverte. En utilisant la notation de Laplace, établir la fonction de transfert

$H(p) = \frac{\Omega(p)}{U(p)}$  de l'ensemble { moteur + charge }. On note  $H_0$  le gain statique.

Remarque : on posera  $U' = U - U_0$  et  $H'(p) = \frac{\Omega(p)}{U'(p)}$ .

**CORRIGÉ**

Tableau de calculs :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>1</b>		Un	260	V						
<b>2</b>		Pun	8200	W						
<b>3</b>		Nn	1200	tr/mn						
<b>4</b>		Cun	65	Nm						
<b>5</b>		In	40	A						
<b>6</b>		$\eta$	0,79							
<b>7</b>		L	0,014	H						
<b>8</b>		R	1,39	$\Omega$						
<b>9</b>	11	$\Omega_n = 2\pi N_n / 60$	125,7	rad/s						
<b>10</b>	12	$E_n = U_n - R \cdot I$	204,4	V						
<b>11</b>	12	$K = E_n / \Omega$	1,627	Vs/rad						
<b>12</b>	13	$C_m = K \cdot I_n$	65	Nm						
<b>13</b>	22	$I_{max} = U_n / R$	187	A	Cmax	304	Nm			
<b>14</b>	23	$tr = 3 \cdot L / R$	0,030	s						
<b>15</b>	24	$U_d = 1,6 \cdot I_n \cdot R$	89	V						
<b>16</b>	31	$P_a = U_n \cdot I_n$	10400	W						
<b>17</b>		$P_{jr} = R \cdot I^2$	2224	W						
<b>18</b>	32	$P_{em} = P_a - P_{jr}$	8176	W						
<b>19</b>		$P_{em} = E \cdot I$	8176	W						
<b>20</b>		$P_{em} = C_m \cdot I_n$	8176	W						
<b>21</b>	33	$\eta$	0,79							
<b>22</b>	41	$A = (2\pi/60) \cdot K^2 / R$	0,20	Nm/tr/mn						
<b>23</b>		$B = K \cdot U / R$	304	Nm						
<b>24</b>	42	$C_{max} = KU / R$	304	Nm						
<b>25</b>		$\Omega_{max} = U / K$	160	rad/s						
<b>26</b>		$N_{max} = 60 \cdot \Omega_{max} / 2\pi$	1526	tr/mn						
<b>27</b>	43	U (V)	260		195		130		65	
<b>28</b>		démarrage (0 tr/mn ; Cd)	0	304	0	228	0	152	0	76
<b>29</b>		marche (Nmax ; 0 Nm)	1526	0	1145	0	763	0	382	0
<b>30</b>	51	$N = (B - 30) / A$	1376	tr/mn						
<b>31</b>		$N = B / (A + 0,03)$	1327	tr/mn						
<b>32</b>		N	1345	tr/mn						
<b>33</b>	62	$U_o = RC_f / K$	4,3	V						
<b>34</b>	72	$P_{umax} = U^2 / 4R$	12158	W						
<b>35</b>		$\eta$	0,5							
<b>36</b>		$\Omega = U / 2K \Rightarrow N_p$	763	tr/mn						
<b>37</b>		$C_m = KU / 2R$	152	Nm						
<b>38</b>		$I = U / 2R$	94	A						
<b>39</b>										

Réponses :

1.1-  $\Omega_n = 2\pi N_n / 60 = 125,7 \text{ rad/s}$

1.2-  $E_n = U_n - R.I = 204,4 \text{ V} \Rightarrow K = E_n / \Omega = 1,627 \text{ Vs/rad ou Nm/A}$

1.3-  $C_m = K.I_n = 65 \text{ Nm} \Rightarrow C_m \approx C_u \Rightarrow$  pertes "Fer" négligeables

2.1-  $I = (U - E) / R$

2.2-  $\Omega = 0 \Rightarrow E = 0 \Rightarrow I = I_{\max} = U_n / R = 187 \text{ A} ! \Rightarrow C_m = C_{d\max} = K.I_{\max} = 304 \text{ Nm} !$

2.3-  $t_r = 3\tau = 3L / R = 0,03 \text{ s} !$

2.4-  $C_d = 1,6C_n \Rightarrow I_d = 1,6I_n = 64 \text{ A} \Rightarrow U_d = R.I_d = 89 \text{ V}$

3.1-  $P_a = U_n.I_n = 10400 \text{ W} ; P_{JR} = R.I^2 = 2224 \text{ W}$

3.2-  $P_{em} = P_a - P_{JR} = 8176 \text{ W} ; P_{em} = E_n.I_n = 8176 \text{ W} ; P_{em} = C_m\Omega_n = 8176 \text{ W}$


3.3-  $\eta = P_{em} / P_a = 0,79 \Rightarrow$  on vérifie que les pertes "Fer" sont négligeables.

$$4.1. \left. \begin{array}{l} U = E + R.I \\ E = K.\Omega \\ C_m = K.I \end{array} \right\} \Rightarrow C_m = -\frac{K^2}{R}\Omega + \frac{K}{R}U$$

4.2- avec :  $C_d = \frac{K}{R}U$  et  $\Omega_{\max} = \frac{U}{K}$ ;  $N_{\max} = \frac{60}{2\pi}\Omega_{\max}$

U	260	195	130	65
démarrage (Cd)	304	228	152	76
marche ( $\Omega_{\max}$ )	159,8	119,9	79,9	40,0
marche (Nmax)	1526	1145	763	382

4.3-



$$5.1- C_m = -\frac{K^2}{R}\Omega + \frac{K}{R}U = -\frac{2\pi K^2}{60 R}N + \frac{K}{R}U = -A.N + B \text{ avec } A = 0,20 \text{ Nm/tr/mn et } B = 304 \text{ Nm}$$

$$5.2- -0,2N + 304 = 65 \Rightarrow N = (304 - 32,5) / 0,2 = 1200 \text{ tr/mn}$$

$$5.3- -0,2N + 304 = 0,03N \Rightarrow N = 304 / (0,03 + 0,2) = 1322 \text{ tr/mn}$$

$$5.4- -0,2N + 304 = 2.10^{-5} N^2 \Rightarrow N = \frac{-0,2 + \sqrt{0,2^2 + 4.2.10^{-5}.304}}{2.2.10^{-5}} = 1340 \text{ tr/mn}$$


$$6.1- \left. \begin{array}{l} U = K\Omega + R \frac{C_m}{K} \\ C_m = C_r \end{array} \right\} \Rightarrow \Omega = \frac{U}{K} - \frac{RC_r}{K^2} = \frac{1}{K} \left( U - \frac{RC_r}{K} \right)$$

$$C_r = 0 \Rightarrow \Omega = U / K = 159,8 \text{ rad/s}$$

$$6.2- C_r = C_f \Rightarrow U_0 = \frac{RC_f}{K} = 4,3 \text{ V et } N = \frac{60 U - U_0}{2\pi K} = 5,87(U - 4,3) \text{ tr/mn}$$

$$6.3- C_r = f_1.N + C_f \Rightarrow N = \frac{60}{2\pi} \frac{U - U_0}{K + \frac{60 R f_1}{2\pi K}} = 5,78(U - 4,3) \text{ tr/mn}$$

## 6.4-



$$7.1- \text{Rappel : } C_m = -\frac{K^2}{R}\Omega + \frac{K}{R}U$$


$$\Rightarrow P_a = U.I = U \frac{C_m}{K} = -\frac{KU}{R}\Omega + \frac{U^2}{R} ; P_{em} = C_m.\Omega = -\frac{K^2}{R}\Omega^2 + \frac{KU}{R}\Omega ; \eta = \frac{P_{em}}{P_a} = \frac{K\Omega}{U} = \frac{\Omega}{\Omega_{\max}}$$

$$7.2- \Rightarrow \frac{dP_{em}}{d\Omega} = -2\frac{K^2}{R}\Omega + \frac{K}{R}U = 0 \Rightarrow P_{em\max} = \frac{U^2}{4R} \text{ pour } \Omega_p = \frac{U}{2K}$$

avec  $\eta = 0,50$  ;  $C_m = KU / 2R$  ;  $I = C_m / R = 94 \text{ A}$  ! Point de fonctionnement inutilisable !


7.3-  $\eta = \frac{P_{em}}{P_a} = \frac{K \Omega}{U} = \frac{\Omega}{\Omega_{max}} \Rightarrow \eta = 1$  pour  $\Omega = \Omega_{max}$

7.4-



8.1- 
$$\left. \begin{array}{l} \Omega < \Omega_{max} : U = K \cdot \Omega \Rightarrow U_n = K \cdot \Omega_{max} \\ \Omega > \Omega_{max} : U = k \cdot \Omega \end{array} \right\} \Rightarrow k = K \frac{\Omega_{max}}{\Omega} = K \frac{N_{max}}{N}$$

8.2-



$$9.1- J = 1,053 \text{ k.m}^2 \Rightarrow 1,6C_u = J \frac{\Omega_{\max}}{\Delta t} + 0,2C_u \Rightarrow \Delta t = \frac{J \cdot \Omega_{\max}}{1,4C_u} \approx 1,45 \text{ s}$$

$$9.2- \Rightarrow \Omega = \frac{\Omega_{\max}}{\Delta t} t = 86,4 \text{ t}$$

$$9.3- \text{rappel} : C_d = 1,6C_n = 104 \text{ Nm} \Rightarrow I = C_d / K = 64 \text{ A} \Rightarrow U = K\Omega + RI = 140t + 89 \text{ [V]}$$

$$10.1- \left. \begin{array}{l} U = E + R.I \\ E = K.\Omega \\ C_m = K.I = C_r \end{array} \right\} \Rightarrow \Omega = \frac{1}{K} \left( U - \frac{R.C_r}{K} \right) = 159,8 - 0,525 C_r$$

$$10.2- C_r = 0 \Rightarrow \Omega = \Omega_{\max} = U / K = 159,8 \text{ rad/s et } C_r = 65 \text{ Nm} \Rightarrow \Omega = 125,7 \text{ rad/s} \Rightarrow \frac{\Delta\Omega}{\Omega_{\max}} = 21\%$$

$$11.1- A = 26 ; B \approx 0,08 \text{ Vs/rad}$$

11.2-

$$\left. \begin{array}{l} K\Omega = U - \frac{RC_r}{K} \\ U = AP\varepsilon = APu_c - APB\Omega \end{array} \right\} \Rightarrow \Omega(K + APB) = APu_c - \frac{RC_r}{K} \Rightarrow \Omega = \frac{AP}{K + APB} u_c - \frac{R}{K(K + APB)} C_r$$

$$\Rightarrow \Omega = 11,6 u_c - 0,038 C_r$$

$$11.3- u_c = 10,8 \text{ V et } C_r = 0 \Rightarrow \Omega_0 = 125,2 \text{ rad/s}$$

$$u_c = 10,8 \text{ V et } C_r = C_u \Rightarrow \Omega = 122,7 \text{ rad/s} \Rightarrow \Delta\Omega/\Omega_0 \approx 2\%$$

Conclusion : la variation de vitesse est environ 10 fois plus faible avec régulation (21% de variation si pas de régulation : voir question 10.2)

$$12.1- \text{Voir cours} : H'_M(p) = \frac{\Omega}{U'} = \frac{\frac{1}{K}}{1 + \frac{RJ}{K^2}p} = \frac{H_0}{1 + \tau p}$$